

## ANNUNCIO DI SERVIZIO

**DATA:** SETTEMBRE 2025

**NUMERO DEL DOCUMENTO:** CSA00001

**VERSIONE:** 1

**PRODOTTO:** TOSAERBA

**MODELLO:** CC151T / CC146T

**PROBLEMA:** Sui tosaerba CC151T e CC146T, abbiamo riscontrato un problema per cui il supporto anteriore in plastica dell'assale anteriore si stacca dal telaio della macchina a causa di viti allentate. I codici di questi pezzi sono (CC151T-02 e CC146T-19) e, in alcuni casi, l'utilizzo del tosaerba con questo componente allentato può causare la rottura dei punti di montaggio.



Come puoi vedere nella foto di esempio, le viti di fissaggio non sono a posto

**SOLUZIONE:** Installare un kit di viti sovradimensionate, fare riferimento **CC151T-10**. Questo kit è compatibile con entrambi i modelli di tosaerba. È composto da cinque viti da 6,3 x 22 mm, cinque rondelle piatte da 6 mm e tre viti da 4,8 x 25 mm.

Le 5 viti da 6,3 con rondelle servono per fissare il supporto in plastica al telaio, mentre le 3 viti da 4,8 mm servono per fissare la modanatura al pezzo in plastica.

**Nota: sostituire la staffa di plastica (CC151T-02 e CC146T-19) solo se le clip sono rotte.**



**OGGETTO:** Fissaggio e supporto delle ruote anteriori al telaio della macchina



Sostituire queste 5 viti cilindriche in plastica con 5 viti cilindriche in acciaio inossidabile da 6,3 x 25 mm con rondelle. Queste viti fissano il supporto dell'asse anteriore al telaio della macchina.



Sostituire anche le 3 viti a testa svasata in plastica del rivestimento anteriore con 3 viti a testa svasata in lamiera di acciaio inossidabile 4,2 x 25 mm senza rondella.