

SERVICEAANKONDIGING

DATUM:SEPTEMBER 2025

DOCUMENTNUMMER:CSA00001 **VERSIE:**1

PRODUCT:MAAIER

MODEL:CC151T / CC146T

PROBLEEM:Bij de CC151T en CC146T grasmaaiers hebben we een probleem ondervonden waarbij de voorste kunststof steun voor de vooras losraakte van het chassis van de machine door losse schroeven. De onderdeelnummers voor deze onderdelen zijn (CC151T-02 en CC146T-19). In sommige gevallen kan het gebruik van de grasmaaiër met dit losse onderdeel ervoor zorgen dat de bevestigingspunten breken.



Zoals u op de voorbeeldfoto kunt zien, zitten de bevestigingsschroeven niet op hun plaats.

OPLOSSING: Installeer een overmaatse schroevenset, referentie **CC151T-10**. Deze set is compatibel met beide grasmaaiermodellen. Hij bestaat uit vijf schroeven van 6,3 x 22 mm, vijf platte ringen van 6 mm en drie schroeven van 4,8 x 25 mm.

De 5 schroeven van 6,3 mm met ringen dienen om de kunststof steun aan het chassis te bevestigen en de 3 schroeven van 4,8 mm dienen om de afwerking aan het kunststof onderdeel te bevestigen.

Let op: Vervang de kunststof beugel (CC151T-02 en CC146T-19) alleen als de clips gebroken zijn.



BETREFF: Bevestiging en bevestigingsbeugel van de voorwielen aan het machineframe



Vervang deze 5 cilindrische schroeven van kunststof door 5 cilindrische schroeven van roestvrij staal 6,3 x 25 mm met sluitringen. Deze schroeven bevestigen de houder van de vooras aan het machineframe.



Vervang ook de 3 kunststof verzonken kopschroeven van de voorste bekleding door 3 verzonken kopschroeven van roestvrij staal 4,2 x 25 mm zonder sluitring.